# DTC100 RS232/485 转换模块 产品手册

## 目 录

第一章	概 述	1
1,	关于产品	1
2、	主要特点	1
3、	应用领域······	1
第二章 ì	设备入手指引	3
1,	装箱清单······	3
2、	关于产品	3
	2.1 产品外观	3
	2.2 产品尺寸	4
	2.3 安装尺寸	4
	2.4 指示灯说明······	5
	2.5 接口说明	5
	2.6 技术参数······	5
	2.7 设备应用	6
第三章:	常规故障排除····································	8
1,	上电后通讯指示灯或电源灯不亮	8
2、	数据通讯不成功	8
3、	数据丢失或乱码	3
附1: 修	· 订历史···································	8

#### 第一章 概 迷

#### 1、关于产品

我公司研发的 DTC100,是 RS232与 RS485之间的双向接口转换模块,具有即插即用方便用户使用的特点,能够将 RS232串行口的 TXD和 RXD信号转换成两线平衡半双工的 RS485信号,自动的流控不必设置,硬件与安装使用非常简单。接口采用电气隔离及防雷击、浪涌设计,具有很强的防护等级。可广泛应用于 PLC 控制、门禁医疗、楼宇自控、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电和 LED 信息显示设备。

#### 2、主要特点

模块硬件完全按照工业级标准设计,通讯接口进行了防雷击浪涌处理,电源具有工作电压范围宽、防接反和防雷击保护,可在恶劣电气环境中长期稳定工作。

- ◆ 串口特性:接口兼容 EIA/TIA 的 RS-232C, RS-485 标准;
- ◆ 电气接口: RS-232C 端 DB9 孔型连接口, RS-485 端工业接线端子连接口;
- ◆ 工作方式:异步半双工;
- ◆ 传输介质: 普通线、双绞线或屏蔽线;
- ◆ 传输速率: 1200-115200bps;
- ◆ 传输距离: 5m (RS-232c 端) 1200m (RS-485 端);
- ◆ 诵讯协议:透明;

#### 3、应用领域

DTC100 应用于主控机之间,主控机与单片机或外设之间构成点到点,点到多点远程多机通讯网络,实现多机应答通讯,广泛地应用于:

- ◆ 工业自动化控制系统
- ◆ 一卡通
- ◆ 门禁系统
- ◆ 停车场系统

- ◆ 自助银行系统
- ◆ 公共汽车收费系统
- ◆ 饭堂售饭系统
- ◆ 公司员工出勤管理系统
- ◆ 公路收费站系统

## 第二章 设备入手指引

## 1、装箱清单

在使用本产品前,请根据产品装箱清单仔细核对附件、产品合格证及用户保修卡是否齐全,若发现缺失,请立即与销售商或厂家联系。


序号	名称	数量	单位	备注
1	DTC100	1	台	
2	12V 电源适配器	1	个	
3	DTC100 使用说明书	1	份	
4	产品合格证	1	张	
5	用户保修卡	1	张	

#### 2、关于产品


#### 2.1 产品外观



## 2.2 产品尺寸



#### 2.3 安装尺寸



## 2.4 指示灯说明

指示灯名称	指示灯定义
	电源指示灯
DWD	设备正常上电时此 LED 灯常亮,否则请检查设备供电是否正常,如
PWR	供电正常此灯不亮,则设备可能出现了硬件故障,请联系厂家当地
	的售后或直接与我司联系进行咨询。
DVD	数据接收指示灯
RXD	接收数据的时候 LED 灯闪烁,无数据接收此灯长灭。
TVD	数据发送指示灯
TXD	发送数据的时候 LED 灯闪烁,无数据发送此灯长灭。

## 2.5 接口说明

接口名称	接口定义	
A/B	对应 RS485 串口接口	
RS232	对应 RS232 串口接口	
RES	复位按键孔。当设备参数设置混乱,或无法对设备进行参数设置时,可用卡针插入"RES"孔并按下不要松开,这时"CFG"指示灯会按照1秒的周期进行闪烁,闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂默认值并重启	
V+/V-	模块供电端子接口,电压范围 DC9V-30V。V+为电源正极,V-为电源负极	
717	模块接地端口。设备可靠接地后,能提高设备工作的稳定性	
⊖-⊙-⊕	模块供电 DC 插座接口,电压范围 DC9V-30V	

## 2.6 技术参数

参数类别	参数项	参数值
	RS232 串口	1 路,接口形式为 DB9
串口参数	RS485 串口	1 路,接口形式为工业接线端子
	波特率	1200-115200bps

	串口	1KV 电磁隔离
防护参数		1500W 浪涌保护
	电源	500W 雷击浪涌
中还分类	电压	DC 9~30V
电源参数	功率	≦1.0W
	工作温度	-40°C ~ 80°C
77144 <del>7</del> 77-14	工作湿度	≦85%RH
环境要求	存储温度	-40°C ~ 80°C
	存储湿度	≦95%RH

#### 2.7 设备应用

#### 2.7.1、RS232 设备与 RS485 设备通讯


该方式主要应用在控制端设备是 RS232C 接口,被控制端设备是 RS485 接口,两端设备 因电气特性不一,不能直接相通,采用 DTC100 转换器即可透明的将 RS232C 接口信号转换 为 RS485 信号。



#### 2.7.2、RS485 组网应用

一台 RS232 主机欲控制多达 32 个 RS485 从设备时,可以使用该方式,为了防止信号的 反射和干扰,需在线路的终端接匹配电阻( $120\Omega$ 、1/4W)。

版本号 V2.0



## 第三章 常规故障排除

#### 1、上电后通讯指示灯或电源灯不亮

- 检查电源是否接好
- 检查电源极性是否连接正确
- 检查电源电压是否在正常范围内
- 如果电源正常,则可能是设备硬件故障请联系我们

## 2、数据通讯不成功

- 检查串口线序连接是否正确
- 检测串口接口信号电平是否低于+5V, 若低于+5V可为串口单独供电

#### 3、数据丢失或乱码

● 检查数据通讯设备两端波特率等参数是否一致

#### 附 1:修订历史

版本号	修订日期	更改内容
V1.0	2020.5	创建文档
V2.0	2021.12	全新内容整理及排版

版本号 V2.0 第 8 页